

テクニカルリファレンス -

Q&A

1. Q: Etron USB3.0 ポートが、**JMicron IC** を装備する **USB3.0** デバイスを検出しません。どうすればよいでしょうか？

A: 次のステップに従ってください、

1. 次のリンクで、お使いの Etron USB3.0 ドライバを v0.104 に更新してください、[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)
2. JMicron 社に連絡して、ファームウェアの更新についてサポートを受けてください。
JMicron 社には次の情報で連絡できます、
電子メール：fae@jmicron.com

JMicron 社に参照情報として、あなたがドライバーバージョン (v0.104) を使用している旨をお伝えください。