

1. P: Después de la actualización de Internet Explorer 9 en PV530, PV530-ITX, PV530A o PV530A-ITX, Internet Explorer no funciona con normalidad. ¿Cómo puedo resolver este problema?

R: Por favor desinstale el driver original de la VGA y luego instale la última versión del driver VGA ver:24.15.01f o versión posterior de la zona beta para probar.

PV530 link zona beta: <http://www.asrock.com/mb/beta.es.asp?Model=PV530>

PV530-ITX link zona beta: <http://www.asrock.com/mb/beta.es.asp?Model=PV530-ITX>

PV530A link zona beta: <http://www.asrock.com/mb/beta.es.asp?Model=PV530A>

PV530A-ITX zona beta: <http://www.asrock.com/mb/beta.es.asp?Model=PV530A-ITX>

2. P: No puedo copiar el fichero con éxito cuando utilice USB bajo Windows XP. ¿Qué puedo hacer?

R: Por favor descargue e instale XFast USB v3.02.30 del siguiente link:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.es.asp>

3. P: Como puedo habilitar Dual-link DVI en las placas base con chipset de la serie AMD 880G, 890GX?

R: Por favor ajuste [Onboard HDMI HD Audio] opción a [Disabled] en BIOS.

Ruta: BIOS-> Advanced-> North Bridge Configuration-> Disabled [Onboard HDMI HD Audio] opción.

