

1. Q: Intel Skylake 플랫폼에서 VCLK 를 102MHz 이상으로 설정하면 어떠한 일시적인 문제가 발생합니까?

- A:** 1. Intel iGPU, 터보 부스트 비율, AVX 및 C 상태와 같은 일부 기능을 사용할 수 없습니다.
2. Intel iGPU 를 사용할 수 없습니다. 별도의 VGA 카드를 사용해 주십시오.
3. 일부 모델(Z170M Pro4S, Z170M-ITX/ac, Z170M Pro4 등)에서 CPU 온도를 읽을 수 없습니다.
4. BCLK 튜닝에는 관련된 특정 위험이 따릅니다. 그리고 결과는 구성에 따라 다를 수 있습니다.