

- 1. В:** След като инсталирам Windows Update, KB2962409, Fatal1ty порта за мишка не може да бъде настроен на честота на опресняване от повече от 125hz.
 - О:** Моля последвайте следния линк, за да актуализирате F-Stream до v2.0.188.
[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)

- 2. В:** Свалих Intel Management Engine драйвера с версия 10.0.0.1204 за 9-та серия Intel модели от зоната за сваляне на ASRock, но драйверът не може да се инсталира. Появява се съобщение за грешка „A required update is missing: Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)“ по време на инсталацията на драйвера.
 - О:** Този проблем е свързан с изискването на Intel ME драйвера, така че моля следвайте инструкцията в съобщението за грешка и инсталирайте Windows Update KB2685811 преди да инсталирате Intel ME драйвера.
Моля свалете актуализацията KB2685811 от сайта на Microsoft.
Линк за сваляне: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>

- 3. В:** Bluetooth устройствата не се разпознават правилно на ASRock M8 система. Как мога да разреша този проблем?
 - О:** Моля актуализирайте ASRock A-Tuning до V2.0.172.1 или по-нова версия, за да решите този проблем.
Линк за сваляне на ASRock A-Tuning V2.0.172.1:
[http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)

- 4. В:** Инсталирах всички драйвери за BayTrail моделите от зоната за сваляне на драйвери на ASRock, но все още има поне едно устройство, което показва знака „!“ в Device Manager. Какво мога да направя?
 - О:** Този проблем е свързан с изискванията на Intel Trusted Execution Engine. Моля инсталирайте Windows Update KB2685811 и след това инсталирайте Intel Trusted Execution Engine повторно.
Линк за сваляне на KB2685811: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>