

Q: KB2962409 윈도우 업데이트 설치 이후에, Fatal1ty 마우스 포트의 폴링 레이트가 125hz 이상 설정이 되지 않습니다.

A: 아래의 링크에서 F-Stream v2.0.188 을 받아 업데이트 하세요.

[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)

2. Q: ASRock 다운로드 존에서 인텔 9 시리즈 모델용 인텔 Management Engine 드라이버 버전 10.0.0.1204 를 다운로드 받았지만, 설치할 수 없습니다. 드라이버를 설치하려는 동안 "A required update is missing: Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)" 라는 에러 메시지가 팝업 됩니다.

A: 이 문제는 인텔 ME 드라이버의 요구사항과 관련되므로, 인텔 ME 드라이버를 설치하기전에 윈도우 업데이트 KB2685811 를 설치하면서 오류 메시지의 지침을 참조하세요.

마이크로소프트 웹사이트로부터 업데이트 KB2685811 을 다운로드 하세요.

Download Link: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>

3. Q: 블루투스 장치들이 ASRock M8 시스템에서 제대로 인식되지 않습니다. 어떻게 이 문제를 해결하나요?

A: 이 문제를 해결하기 위해서 ASRock A-Tuning V2.0.172.1 또는 최신 버전으로 업데이트 하세요.

ASRock A-Tuning V2.0.172.1 download link: [http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)

4. Q: 나는 ASRock 다운로드 존에서 베이트레일 모델용 모든 드라이버를 설치했습니다만, 여전히 장치관리자에서 "!" 가 있는 장치 하나가 보입니다. 어떻게 해야 하나요?

A: 이 문제는 인텔 신뢰 실행 엔진의 요구사항에 관련된 것 입니다. 윈도우 업데이트 KB2685811 를 설치하고 인텔 공인 실행 엔진을 다시 설치하세요. .

KB2685811 download Link: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>