

1. В: После установки обновления Windows (KB2962409) невозможно установить частоту опроса мыши выше 125 Гц через порт Fatal1ty.
- О: Обновите утилиту F-Stream до версии v2.0.188 по указанной ссылке.
[http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream\(v2.0.188\).zip](http://download.asrock.com/utility/F-Stream/F-Stream(v2.0.188).zip)
2. В: Я скачал с сайта ASRock драйвер Intel Management Engine версии 10.0.0.1204 для материнских плат Intel 9 series, но драйвер не устанавливается. В процессе установки выдается сообщение об ошибке: «Отсутствует необходимое обновление Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (KB2685811)».
- О: Таковы требования к установке драйвера Intel ME. Перед установкой этого драйвера необходимо сначала установить обновление Windows (KB2685811). Скачайте обновление KB2685811 с сайта Microsoft.
Ссылка: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>
3. В: Устройства Bluetooth неправильно распознаются в системе ASRock M8. Как решить эту проблему?
- О: Обновите утилиту ASRock A-Tuning до версии V2.0.172.1 или выше.
Ссылка для загрузки: [http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning\(v2.0.172.1\).zip](http://download.asrock.com/Utility/A-Tuning/A-Tuning(v2.0.172.1).zip)
4. В: Я установил все драйверы для материнской платы BayTrail с сайта ASRock, но в Диспетчере устройств осталось одно неопознанное устройство со знаком «!». Что делать?
- О: Это связано с требованиями к установке Intel Trusted Execution Engine. Сначала установите обновление Windows (KB2685811), а затем переустановите Intel Trusted Execution Engine.
Ссылка для загрузки обновления KB2685811: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38423>