

1. Q: 사용중인 M8 시스템의 Wi-Fi 성능을 향상시킬 수 있는 방법은 무엇입니까?

A: 아래의 방법은 차근히 따라 주십시오.

1 단계. BIOS 버전을 업데이트합니다.

Z97-M8 P1.40 이상 버전

링크: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 이상 버전

링크: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

2 단계. 시스템에서 Intel® Smart Connect Technology 드라이버를 제거하십시오.

2. Q: 사용하는 모니터와 DisplayPort 케이블이 DP1.2 를 지원합니다. 하지만 AMD VGA 드라이버는 AMD FM2+ 플랫폼에서 여전히 "A display capable of DisplayPort v1.2 data rates and multi-streaming is currently connected to a connector that does not support DisplayPort v1.2" 라는 메시지만 출력합니다. 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?

A: 이 문제를 해결하기 위해선 AMD VGA 드라이버 v14.9 를 다운로드 하여 설치하십시오.

AMD VGA 드라이버 V14.9 다운로드 링크:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>