


ASRock® Технически Справочник - В&О


В: Как да настроите Teaming с Intel Ethernet Adapter под Windows 10 1809 или по-нова версия?

О: Моля, направете справка със следните процедури, за да настроите Teaming с Intel Ethernet Adapter под Windows10:

Стъпка 1: Влезте в „Device Manager“ чрез търсене на „Device Manager“ в търсачката.



Разгънете „Network Adapters“ и щракнете с десния бутон върху Ethernet устройството, за да го деинсталирате.




След деинсталиране на Ethernet устройството, моля, стартирайте системата (изключете захранването напълно и отново го включете).

Стъпка 2: Изтеглете най-новия драйвер (по-късно от v23.5) от официалния уебсайт на Intel или


Технически Справочник - В&О

ASRock за вашия Intel® Ethernet адаптер.

Стъпка 3: Търсете „CMD“ в търсачката и стартирайте командния ред като администратор.



Разархивирайте пакета с драйвери и отидете на APPS> PROSETDX> Winx64. Копирайте корен.



В командния ред, моля, променете корен на APPS> PROSETDX> Winx64 папка, като следвате командата:

CD C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64.

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32> CD C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64
```

Стъпка 4: Инсталирайте драйвера, като въведете команда:


DxSetup.exe BD=1 PROSET=1 ANS=1

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Windows\system32>CD C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64
C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64>DxSetup.exe BD=1 PROSET=1 ANS=1
C:\Users\1\Desktop\24_2\APPS\PROSETDX\Winx64>
```

След инсталирането на драйвера, моля, рестартирайте системата.

Технически Справочник - В&О

Стъпка 5: Намерете „PowerShell“ в търсачката и стартирайте Windows PowerShell като администратор




Въведете командата:

Import-Module -Name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets.dll"


Няма да покаже никакво потвърждение. Моля, въведете друга команда след това:

New-IntelNetTeam



Технически Справочник - В&О

Стъпка 6: Системата ще поиска имената на вашите членове на екипа. Моля, отидете на "Device Manager"> "Network Adapters", за да потвърдите имената на Ethernet адаптери.



Въведете командата:

Inte(R) Ethernet Connection (7) I219-V

Inte(R) I211 Gigabit Network Connection

```
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32> Import-Module -Name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets"
PS C:\Windows\system32> New-IntelNetTeam

cmdlet New-IntelNetTeam at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
TeamMemberNames[0]: Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
TeamMemberNames[1]: Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
TeamMemberNames[2]:
```

Ако просто искате да създадете екип, като използвате два Ethernet адаптера, моля, въведете „Enter“ в „TeamMemberName [2]“.

Стъпка 7: Системата ще попита кой отборен режим искате. Можете да се обърнете към списъка, предоставен от официалния уебсайт на Intel.

<https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000032008/network-and-io/ethernet-products.html> (Тук взехме за демонстрация режима на агрегиране на статична връзка)

Въведете командата:

StaticLinkAggregation

Технически Справочник - В&О

```
PS C:\Windows\system32> Import-Module -Name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets"
PS C:\Windows\system32> New-IntelNetTeam

cmdlet New-IntelNetTeam at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
TeamMemberNames[0]: Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
TeamMemberNames[1]: Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
TeamMemberNames[2]:
TeamMode: StaticLinkAggregation
```


Стъпка 8: Въведете името на приятелския отбор:

TEAM0

```
cmdlet New-IntelNetTeam at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
TeamMemberNames[0]: Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
TeamMemberNames[1]: Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
TeamMemberNames[2]:
TeamMode: StaticLinkAggregation
TeamName: TEAM0

TeamName           : TEAM: TEAM0
TeamMembers        : {Intel(R) I211 Gigabit Network Connection, Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V}
TeamMode           : StaticLinkAggregation
PrimaryAdapter     : NotSet
SecondaryAdapter   : NotSet
```

Стъпка 9: Ако успеете, намерете новия адаптер на екипа в Device Manager.



* Ако искате да деинсталирате Екипа, моля, използвайте следната команда, за да го деинсталирате в Powershell:

Remove-IntelNetTeam

```
PS C:\Windows\system32> Remove-IntelNetTeam

cmdlet Remove-IntelNetTeam at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
TeamName[0]: TEAM0
TeamName[1]:
PS C:\Windows\system32>
```

Системата ще ви поиска Името на екипа, моля въведете вашето име на отбора и

Технически Справочник - В&О

екипът ще бъде деинсталиран.

За повече подробности, моля посетете:

<https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000032008/network-and-io/ethernet-products.html>