

1. K: Vista 64bit SP1 operációs rendszer használata közben az [Eseménynapló] Kernel-Processor-Power (kernel processzor tápellátás) hibát mutat, bár az operációs rendszer hibátlanul működik. Hogyan lehet az [Eseménynapló] által jelzett hibát javítani?

V: Ellenőrizze a BIOS beállítását.

- A. Ha Intel processzort használ, állítsa [Enable] (engedélyezve) állapotba az [Intel® Speedstep™ tech] beállítást a BIOS-ban.
- B. Ha AMD processzort használ, állítsa [Enable] (engedélyezve) állapotba a [Cool'n'Quiet] beállítást a BIOS-ban.
- C. Ha processzora nem támogatja az [Intel® Speedstep™ tech] vagy [Cool'n'Quiet] funkciót, lépjen kapcsolatba az ASRock TSD-vel az alábbi hivatkozásra kattintva:

<http://www.asrock.com/support/TSD.asp>