

技术参考 - Q&A

1. Q: Etron USB3.0 接口无法侦测到采用JMicron芯片的USB 3.0设备，我该怎么办？

A: 请按照以下步骤操作。

1. 请从以下链接将您的 Etron USB3.0 驱动程序更新到 v0.104 版：

[http://download.asrock.com/drivers/others/Etron\(0.104.WHQL\).zip](http://download.asrock.com/drivers/others/Etron(0.104.WHQL).zip)

2. 请联系 JMicron 并让他们帮助你进行固件升级。

您可以通过以下信息联系 JMicron：

Email: fae@jmicron.com

请告知JMicron您正在使用的驱动程序版本(v0.104)作为参考。