

Q: PV530, PV530-ITX, PV530A or PV530A-ITX 에서 인터넷 익스플로러 9 으로 업데이트 한 후, IE 가 정상적으로 동작하지 않습니다. 어떻게 해결하면 되나요?

A: 기존의 VGA 드라이버를 제거한 후, 베타 존에서 제공하는 ver:24.15.01f 혹은 최신버전의 VGA 를 설치해 주십시오.

PV530 beta zone link: <http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=PV530>

PV530-ITX beta zone link: <http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=PV530-ITX>

PV530A beta zone link: <http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=PV530A>

PV530A-ITX beta zone: <http://www.asrock.com/mb/beta.asp?Model=PV530A-ITX>

2. Q: 윈도우 XP 에서 XFast USB 기능을 사용 시, 파일 복사가 원활히 이루어지지 않습니다. 어떻게 하나요?

A: 아래 링크를 클릭하여 XFast USB v3.02.30 버전을 다운받아 설치하십시오:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/>

3. Q: AMD 880G, 890GX 칩셋 시리즈 마더보드에서 어떻게 듀얼-링크 DVI 를 활성화 시키나요?

A: 바이오스의 설정 부분 중 [Onboard HDMI HD Audio] 옵션을 비활성화 시키십시오.

자세경로 : BIOS-> Advanced-> North Bridge Configuration-> Disabled [Onboard HDMI HD Audio] option.

