

1. P: ¿Cómo puedo mejorar el rendimiento Wi-Fi de mi sistema M8?

R: Por favor siga detalladamente los siguientes pasos.

Paso 1. Actualice la versión de la BIOS.

Z97-M8 P1.40 o versiones posteriores

Link: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 o versiones posteriores

Link: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

Paso 2. Desinstale el driver Intel® Smart Connect Technology de su sistema.

2. P: Mi monitor y cable DisplayPort soportan DP1.2. Sin embargo, el driver AMD VGA sigue mostrando "Está conectada una pantalla DisplayPort v1.2 capaz de velocidades de datos y transmisión multi está conectada a un conector que no soporta DisplayPort v1.2" en una plataforma AMD FM2+. ¿Cómo solucionar este problema?

R: Por favor descargue e instale el driver AMD VGA v14.9 para solucionar este problema.

Link de descarga driver AMD VGA V14.9:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>