

**1. В: Как мога да подобра Wi-Fi производителността на моята M8 система?**

**О:** Моля, следвайте стъпките по-долу.

**Стъпка 1.** Обнове версията на BIOS.

Z97-M8 P1.40 или по-нови версии

Линк: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 или по-нови версии

Линк: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

**Стъпка 2.** Деинсталирайте драйвера Intel® Smart Connect Technology от вашата система.

**2. В: Моят монитор и DisplayPort кабел поддържат DP1.2. Обаче, AMD VGA драйверът все още показва “Дисплей способен за DisplayPort v1.2 скорости и мултистрийминг в момента е свързан към конектор, който не поддържа DisplayPort v1.2” на AMD FM2+ платформа. Как да оправим този проблем?**

**О:** Моля, изтеглете и инсталирайте AMD VGA драйвер в.14.9, за да решите този проблем.

Линк за изтегляне на AMD VGA драйвер V14.9:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>