

1. ご質問:M8 システムの Wi-Fi 性能を向上させるにはどうしたら良いですか?

回答: 次の手順に従ってください。

手順 1. BIOS バージョンを更新します。

Z97-M8 P1.40 またはそれ以降のバージョン

リンク: [http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Z87-M8 P1.70 またはそれ以降のバージョン

リンク: <http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

手順 2. Intel® スマート・コネクト・テクノロジードライバをシステムからアンインストールします。

2. ご質問:モニターと DisplayPort ケーブルは DP1.2 に対応しますが、AMD VGA ドライバの AMD FM2+ プラットフォーム上に「現在、DisplayPort v1.2 データレートとマルチストリーミングに対応するディスプレイが DisplayPort v1.2 に対応しないコネクタに接続されています」と表示されます。この問題を解決するにはどうしたら良いですか?

回答: AMD VGA ドライバ v14.9 をダウンロードしてインストールし、この問題を解決してください。

AMD VGA ドライバ V14.9 ダウンロードリンク:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>