

Техническая информация:

1. В: Когда я устанавливаю 4GB или больше памяти на Penryn1600SLi-110dB, я нашел, что это стало непостоянным под 64-битовой Windows Vista. Что я должен сделать?

О: Пожалуйста, обратитесь к следующим шагам, чтобы установить Microsoft Vista Hot Fix KB929777, чтобы установить эту проблему.

1. Только установите 2GB память объединительной плате сначала.

2. установите Microsoft Vista Hot Fix KB929777

Microsoft Hot Fix KB929777 доступно в: <http://support.microsoft.com/kb/929777/en-us>

3. После того, как Hot Fix установки, закончен, пожалуйста, повторно начните Windows Vista 64-битовая система.

4. Закрытие система и устанавливает 4GB воспоминания назад объединительной плате. Теперь, система должна работать прекрасная с 4GB память.

2. В: Моя объединительная плата с Realtek ALC662 звуковой кодер-декодер поддерживает 5.1 каналов Аудио HD. Но это имеет 3 звуковых соединителя (Светло-голубой, Известь и Розовый) на тыловой звуковой группе. Как я соединяю мои 5.1 спикеров канала с тыловой звуковой группой?

О: Пожалуйста, обратитесь к следующим шагам, чтобы соединить ваши 5.1 спикеров канала:

1. Соедините "Тылового Спикера" с Линией В (Светло-голубом) порту

2. Соедините "Переднего Спикера", чтобы Наметить (Известь) порт

3. Соедините "Центральный / Подбасовый громкоговоритель" на Микрофон (Розовый)

порт

4. Приспособьте "Звуковой ввод / вывод" устанавливающий в "6CH Спикер" в Звуковом Управлении REALTEK. Пожалуйста обратитесь к следующей картине:

