

1. Q: PV530、PV530-ITX、PV530A、または PV530A-ITX 上で Internet Explorer 9 を更新しましたが、Internet Explorer が正常に動作しません。この問題を解決するにはどうすれば良いですか？

A: 元の VGA ドライバをアンインストールして、次に最新の VGA ドライバ バージョン:24.15.01f またはそれ以降のバージョンをベータ版領域からインストールして、もう一度お試しください。

PV530 ベータ版領域リンク: <http://www.asrock.com/mb/beta.jp.asp?Model=PV530>

PV530-ITX ベータ版領域リンク: <http://www.asrock.com/mb/beta.jp.asp?Model=PV530-ITX>

PV530A ベータ版領域リンク: <http://www.asrock.com/mb/beta.jp.asp?Model=PV530A>

PV530A-ITX ベータ版領域: <http://www.asrock.com/mb/beta.jp.asp?Model=PV530A-ITX>

2. Q: XFast USB を Windows XP で使用していますが、ファイルを正常にコピーできません。どうすれば良いですか？

A: 次のリンクから XFast USB v3.02.30 をダウンロードしてインストールしてください:

<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.jp.asp>

3. Q: AMD 880G、890GX チップセットシリーズのマザーボードでデュアルリンク DVI を有効にするにはどうすれば良いですか？

A: BIOS 内で [Onboard HDMI HD Audio(オンボード HDMI HD オーディオ)] オプションを [Disabled(無効)] に設定してください。

ルート: BIOS-> Advanced(詳細設定)-> North Bridge Configuration(ノースブリッジ設定)の順に開いて、[Onboard HDMI HD Audio(オンボード HDMI HD オーディオ)] オプションを無効にします。

